

Prüfprotokoll: Mineralphasenanalyse

Prüfstelle: Keramik-Institut; Ossietzkystr. 37a; D-01662 Meißen
Telefon: 03521-463-507 oder 510
Intern: X097/18/01
Prüfmethode: Röntgendiffraktometrie nach DIN EN 13925
Auftraggeber: Elektrokeramik Sonneberg KT: 797/18
Eingang: 1.10.18

Probe		Mullit	Quarz	Korund	Rest*
Probe 040918	x097/18/01	14	< 1	36	50

*Rest: röntgenamorphe Substanz, Analysenfehler

Meißen, den 10.10.18
Rüdiger Köhler
Prüfer